

土木機械設備技術研修会に関するアンケート調査結果

I. 特に興味のある課題についてお聞かせ下さい

※複数回答可

課題(テーマ)	人数	(%)	興味のある内容
①施設の概要説明	8	40%	<ul style="list-style-type: none"> ・事業内容 ・点検評価、更新、設備の必要とされる時期 ・点検結果からの評価、結果総括表について ・設備が古いのでたいへんだと思いますが、住民のため頑張ってください ・塗装系の変更による塗装周期の延長を図っていた点等 ・メンテナンスの実態(施設毎の実際の交換時期が聞けて良かった) ・長寿命化について(更新はいつか?)
②施設見学(高瀬堰)	8	40%	<ul style="list-style-type: none"> ・設備内容 ・設備が古いのでたいへんだと思いますが、住民のため頑張ってください。 ・点検内容(水密ゴム→機器の更新) ・塗装系の変更による塗装周期の延長を図っていた点等 ・補修の実際がみれたこと ・水門に関わる仕事をしているので、他社製品の構造は興味深い ・日頃みられない操作室に入り、機器を確認出来た ・ゲートの点検内容や手入れの頻度等
③施設見学(戸坂排水機場)	4	20%	<ul style="list-style-type: none"> ・設備内容(2) ・実際に設備を見ることが出来たところ ・設備が古いのでたいへんだと思いますが、住民のため頑張ってください
計	20		

II. 今回は比較的設置年次の古い施設を選択しましたが、施設の環境について(関心があったところ)お聞かせ下さい

※複数回答可

課題(テーマ)	人数	(%)	興味のある内容
①施設の概要説明	0	0%	
②施設見学(高瀬堰)	8	67%	<ul style="list-style-type: none"> ・塗装関係 ・操作室が狭い、不安全 ・安全に対する内容に、より一層努力して下さい ・ギヤーに対する保護について、特別に苦労されていた ・改善(塗装の更新) ・長寿命化の検討など ・常に水にさらされる施設の劣化が観察出来て良かった ・ワイヤロープ (グリス塗布がされていない様にも受けられます)
③施設見学(戸坂排水機場)	4	33%	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の老朽化 ・操作室、ポンプ室共に狭い、不安全 ・クラック、ポンプの配置間隔 ・普段目に触れない排水機場内のポンプ設備が更新され適切に管理されている
計	12	100	

Ⅲ. 全体について

課題(テーマ)	内容の理解について (回答数13名)			研修時間について (回答数10名)		
	よく理解できた	ほぼ理解でき	出来なかった	長い	丁度良い	短い
①施設の概要説明	(85%) 11	(15%) 2	(0%) 0	(0%) 0	(100%) 10	(0%) 0
②施設見学(高瀬堰)	(77%) 10	(23%) 3	(0%) 0	(0%) 0	(100%) 10	(0%) 0
③施設見学(戸坂排水機場)	(62%) 8	(31%) 4	(7%) 1	(10%) 1	(90%) 9	(0%) 0
計	(74%) 29	(23%) 9	(3%) 1	(3%) 1	(97%) 29	(0%) 0

Ⅳ. 今後の業務に活かせるか。

活かせる	10	77%
活かさない	0	0%
どちらともいえない	3	23%
計	13	

Ⅴ. 次回以降、見学したい施設等がありますか？

<p>1)大芝、祇園水門</p> <p>2)ダム施設(3)</p> <p>3)道路の設備に対して行って頂きたい(2)</p> <p>4)ダム再開発など。</p> <p>5)潮の影響を受ける施設について見学したい・・・補修状況など</p>
--

